

## Bedienungsanleitung Messlupe mit Beleuchtung

So bedienen Sie die Lupe mit Beleuchtung

1. Entfernen Sie das Okular vom Gehäuse
2. Schieben Sie die Beleuchtung auf das Gehäuse
3. Das Okular wieder aufsetzen und Fokus scharfstellen.
4. Den Schalter betätigen.
5. Lupe und Messobjekt zusammenführen
6. Messergebniss ablesen.

So wechseln Sie die Batterien (3 Stück)

1. Lösen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn
2. Nehmen Sie die Batterien LR1130 aus dem Batteriefach
3. Setzen Sie 3 neue Batterien ein
4. Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn drehen.

\*\*\*\*\*

## Instruction manual measuring loupes with lighting

How to operate the magnifying glass with lighting

1. Remove the eyepiece from the housing
2. Slide the light onto the housing
3. Replace the eyepiece and focus.
4. Press the switch.
5. Merge the magnifying glass and the object to be measured
6. Read the result of the measurement.

How to change the batteries (3 pieces)

1. Loosen the battery cover counterclockwise
2. Remove the LR1130 batteries from the battery compartment
3. Insert 3 new batteries
4. Turn the battery cover clockwise. Anleitung 718

\*\*\*\*\*

## Instrukcja obsługi Lupa pomiarowa z oświetleniem

Jak obsługiwać szkło powiększające z oświetleniem

1. Zdejmij okular z obudowy
2. Wsuń lampę na obudowę
3. Wymień okular i ustaw ostrość.
4. Naciśnij przełącznik.
5. Połącz szkło powiększające i mierzony obiekt
6. Przeczytaj wynik pomiaru.

Jak wymienić baterie (3 sztuki)

1. Poluzuj pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
2. Wyjmij baterie LR1130 z komory baterii
3. Włóż 3 nowe baterie
4. Przekręć pokrywę baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara.